

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
pray@pec.ptbiellese.it
SERVIZIO VIABILITA'

ordinanza n. 1464

IL SINDACO

- **VISTE** le ordinanze n. 1390/2018 e seguenti con le quali veniva disposta l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito a Pray in località Vallefredda e distinto all'NCEU al foglio n. 17 mappale 93 sub1, sub 2 e sub 3;
- **SOTTOLINEATO** che la proprietà ha posto in essere interventi molto limitati e non risolutivi delle problematiche in questione;
- **CONSIDERATO** che, in occasione degli eventi meteorici del mese di aprile scorso e del mese in corso, i problemi di ordine statico si sono ulteriormente aggravati;
- **DATO ATTO** che dette problematiche di ordine statico potrebbero cagionare pericolo per la pubblica incolumità, stante il fatto che l'edificio in questione è adiacente alla Strada Provinciale n. 200;
- **TENUTO PRESENTE** che i Vigili del Fuoco di Biella – distaccamento di Ponzzone – sono intervenuti ed hanno, secondo disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Pray, rimosso una porzione del manto di copertura della falda prospiciente la SP 200, al fine di alleggerire la struttura lignea molto ammalorata ed evitare ulteriori distacchi di materiale lapideo;
- **RIMARCATO** che, nonostante l'intervento predetto, il pericolo per la pubblica incolumità risulta ancora molto evidente;
- **RISCONTRATA** la necessità di procedere urgentemente alla messa in sicurezza di pilastro in muratura lesionato, mediante cinghiatura;
- **PRESO ATTO** della disponibilità avanzata dalla ditta SCARLATTI UMBERTO SAS di Vigliano B.se, volta al pronto intervento per la messa in sicurezza del pilastro in questione;
- **VISTO** l'art. 50 del DLgs 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti);
- **VISTO** il TUEL in data 18/08/2000 n. 267;
- **VISTO** il vigente Codice della Strada;

ORDINA

- 1) di **AFFIDARE**, in via di urgenza, incarico alla ditta SCARLATTI UMBERTO SAS per l'esecuzione delle opere di cinghiatura del pilastro di cui in premessa;
- 2) di **AUTORIZZARE**, sentita la proprietà, la ditta SCARLATTI UMBERTO SAS ad accedere negli stabili oggetto di intervento, al fine di eseguire le necessarie opere di messa in sicurezza;
- 3) di **DEMANDARE** a successivo atto l'adozione dell'impegno di spesa derivante dall'intervento in questione;

DISPONE

- 1) che copia della presente venga trasmessa alla ditta SCARLATTI UMBERTO SAS di Vigliano Biellese;
- 2) che copia della presente venga inviata alla Prefettura di Biella, alla Provincia di Biella, al Comando Stazione Carabinieri di Coggiola;
- 3) che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio del Comune di Pray;

Pray, 10/05/2019



IL SINDACO

PASSUELLO Gian Matteo

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
pray@pec.ptbiellese.it
SERVIZIO VIABILITA'

ordinanza n. 1464

IL SINDACO

- **VISTE** le ordinanze n. 1390/2018 e seguenti con le quali veniva disposta l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell'edificio sito a Pray in località Vallefredda e distinto all'NCEU al foglio n. 17 mappale 93 sub1, sub 2 e sub 3;
- **SOTTOLINEATO** che la proprietà ha posto in essere interventi molto limitati e non risolutivi delle problematiche in questione;
- **CONSIDERATO** che, in occasione degli eventi meteorici del mese di aprile scorso e del mese in corso, i problemi di ordine statico si sono ulteriormente aggravati;
- **DATO ATTO** che dette problematiche di ordine statico potrebbero cagionare pericolo per la pubblica incolumità, stante il fatto che l'edificio in questione è adiacente alla Strada Provinciale n. 200;
- **TENUTO PRESENTE** che i Vigili del Fuoco di Biella – distaccamento di Ponzzone – sono intervenuti ed hanno, secondo disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Pray, rimosso una porzione del manto di copertura della falda prospiciente la SP 200, al fine di alleggerire la struttura lignea molto ammalorata ed evitare ulteriori distacchi di materiale lapideo;
- **RIMARCATO** che, nonostante l'intervento predetto, il pericolo per la pubblica incolumità risulta ancora molto evidente;
- **RISCONTRATA** la necessità di procedere urgentemente alla messa in sicurezza di pilastro in muratura lesionato, mediante cinghiatura;
- **PRESO ATTO** della disponibilità avanzata dalla ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano B.se, volta al pronto intervento per la messa in sicurezza del pilastro in questione;
- **VISTO** l'art. 50 del DLgs 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti);
- **VISTO** il TUEL in data 18/08/2000 n. 267;
- **VISTO** il vigente Codice della Strada;

ORDINA

- 1) di **AFFIDARE**, in via di urgenza, incarico alla ditta SCARLATTA UMBERTO SAS per l'esecuzione delle opere di cinghiatura del pilastro di cui in premessa;
- 2) di **AUTORIZZARE**, sentita la proprietà, la ditta SCARLATTA UMBERTO SAS ad accedere negli stabili oggetto di intervento, al fine di eseguire le necessarie opere di messa in sicurezza;
- 3) di **DEMANDARE** a successivo atto l'adozione dell'impegno di spesa derivante dall'intervento in questione;

DISPONE

- 1) che copia della presente venga trasmessa alla ditta SCARLATTA UMBERTO SAS di Vigliano Biellese;
- 2) che copia della presente venga inviata alla Prefettura di Biella, alla Provincia di Biella, al Comando Stazione Carabinieri di Coggiola;
- 3) che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio del Comune di Pray;

Pray, 10/05/2019



IL SINDACO

PASSUELLO Gian Matteo